



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 21 26 80, E-mail: eteo3709@burnet.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КЯХТИНСКОМУ И БИЧУРСКОМУ РАЙОНАМ
671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Свердлова, 1
тел. (30142) 91-9-43

г. Кяхта
(место составления акта)

“ 17 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)
11 час 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 27

Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта ул. Колхозная, 3,
“ 17 ” сентября 20 19 г. по адресу: с. Чикой ул. Новая-Школьная, д. 3 Литер А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) от 22.08.2019 г. № 27 Главного государственного инспектора по пожарному надзору Кяхтинского и Бичурского районов майора внутренней службы Арсланова А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Автономного учреждения социального обслуживания
Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 3 ” сентября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.

“ 4 ” сентября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

“ 17 ” сентября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 6 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Кяхтинскому и Бичурскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

28.08.2019 Корытов Е.Н. Овсянкин П.Н.
И.О. Директора

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель отделения надзорной деятельности по Кяхтинскому и Бичурскому районам УНДПР ГУ МЧС России по РБ майор внутренней службы

Шайдунов Максим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ио директора АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Корытова Е.Н., специалист по охране труда АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ» Овсянкин П.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление правительства №390 от 25.04.2012 года, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	
АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» с. Усть-Кяхта ул. Колхозная,3			
1	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (в том числе электрощитов) обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ	Пункт 20 ППР	АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»
2	Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений объектов проверяемого лица, а именно: Система АПС, СОУЭ не соответствует действующим нормам пожарной	Пункт 61, 63 ППР; СП 5.13130-2009 п. 13.15.3, п.13.14.5; п. 14.1, п.15.2 ГОСТ 53315-2009; СП 3.13130.2009; НПБ 88-2001	АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»

	безопасности СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009 в частности: 1.Подключение пожарных из вещателей и акустических систем выполнено проводом марки КСПВ 12х0,5, что не соответствует нормам ГОСТ53315-2009(необходимо замена на провода марки FRLS сечением 0,5) 2. Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 3.На путях эвакуации и тамбуров эвакуационных выходов не в полном объеме имеется аварийное освещение. 4.Помещение склада не оборудовано АПС;		
3	Проверяемым лицом в отношении объекта защиты не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого в отдельности здания (корпуса, помещения производственного и складского назначения), а также в инструкции не отражены следующие вопросы: - порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)? - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? - об исключении хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов. - об исключении размещения производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов на чердаках, на технических этажах, в других технических помещениях; - об исключении хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных	Пункты 2, 460-461, подпункты «к», «в», «г» пункта 461 ППР; подпункт «а», «к» пункта 23 ППР; п. 62 ППР;	АУСОБ «Кяхтинск ий ПНИ»

	площадках - об исключении перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? - об исключении одновременного пребывания более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? - об исключении одновременного пребывания более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости (деревянные, деревянные штукатуренные здания) расположенных выше 1-го этажа?		
4	Не соответствует требованиям СНиП 21-01-97 ширина марша наружных лестниц на здании «корпуса Милосердия», здания мастерских, здания администрации предназначенных для эвакуации людей и составляет менее чем 1,35 метра, уклон лестниц более чем 1:1(45 градусов); высота ступени более 22 см, ширина проступи, менее 25 см.	(ППР в РФ Постановлении Правительства №390 от 25.04.12 п. 24, п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.29, ГОСТ Р53254-2009).	АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»
5	Не соответствует требованиям СНиП 21-01-97 Ширина лестничных площадок наружных пожарных лестниц и составляет менее 1,35	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.31)	АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»
6	Ширина эвакуационного выхода на втором этаже «Корпуса милосердия» здания администрации и мастерских не соответствует требованиям пожарной безопасности и составляет менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	(СНиП 21-01-97 п. 6.16).	АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»
7	Не обеспечено не менее двух эвакуационных выходов из обеденного зала столовой, предназначенные для одновременного пребывания 200 человек.	(СНиП 21-01-97* ; СП 1.13130.2009 ; ст. 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»
Чикойское отделение АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» с. Чикой ул. Новая-Школьная,3 Литер А			
8	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения(в том числе электрощитов) обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ	Пункт 20 ППР	АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»
9	Не соблюдены проектные решения,	Пункт 61, 63 ППР;	АУСО РБ

	требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений объектов проверяемого лица, а именно: Система АПС, СОУЭ не соответствует действующим нормам пожарной безопасности СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009 в частности: 1. Подключение пожарных извещателей и акустических систем выполнено проводом марки КСПВ 12х0,5, что не соответствует нормам ГОСТ53315-2009(необходимо замена на провода марки FRLS сечением 0,5) 2. Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 3. На путях эвакуации и тамбуров эвакуационных выходов не в полном объеме имеется аварийное освещение. 4. Помещение склада не оборудовано АПС;	СП 5.13130-2009 п. 13.15.3, п.13.14.5; п. 14.1, п.15.2 ГОСТ53315-2009; СП 3.13130.2009; НПБ 88-2001	«Кяхтинский ПНИ»
10	Проверяемым лицом в отношении объекта защиты не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого в отдельности здания (корпуса, помещения производственного и складского назначения), а также в инструкции не отражены следующие вопросы: - порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)? - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? - об исключении хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной	Пункты 2, 460-461, подпункты «к», «в», «г» пункта 461 ППР; подпункт «а», «к» пункта 23 ППР; п. 62 ППР;	АУСОРБ «Кяхтинский ПНИ»

	упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов. - об исключении размещения производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов на чердаках, на технических этажах, в других технических помещениях; - об исключении хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках - об исключении перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? - об исключении одновременного пребывания более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? - об исключении одновременного пребывания более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости (деревянные, деревянные штукатуреные здания) расположенных выше 1-го этажа?		
11	Ширина эвакуационных выходов на наружные пожарные лестницы на втором этаже здания и не соответствует требованиям пожарной безопасности и составляет менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	(СНиП 21-01-97 п. 6.16).	АУСОРБ «Кяхтинский ПНИ»
12	Не соответствует требованиям СНиП 21-01-97 ширина марша наружных пожарных лестниц на втором этаже здания и составляет менее чем 1,35 метра, уклон лестниц более чем 1:1(45 градусов); высота ступени более 22 см, ширина проступи, менее 25 см.	(ППР в РФ Постановлении Правительства №390 от 25.04.12 п. 24, п. 4.4.2. СП 1.13130.2009 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.29, ГОСТ Р53254-2009)	АУСОРБ «Кяхтинский ПНИ»
13	Не соответствует требованиям СНиП 21-01-97 Ширина лестничных площадок наружных пожарных лестниц и составляет менее 1,35	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.31)	АУСОРБ «Кяхтинский ПНИ»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлен отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись должностного лица)


(подпись должностного лица органа муниципального контроля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись должностного лица)


(подпись должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

Прилагаемые документы:

1. Приложение №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года №261
2. Представление прокуратуры Кяхтинского района от 24.05.2019 № 02-13-2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший должностное лицо подразделения надзорной деятельности по Кяхтинскому и Визурскому районам УИДП ГУ МЧС России по РБ майор внутренней службы Шайдулов М.В.

17 09 2019 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.О. директор АУСОРБ «Кяхтинский ИИИ»
Корытова Е.Н.

17 09 2019 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Специалист по охране труда АУСОРБ «Кяхтинский ИИИ»
Овезианин И.И.

17 09 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРТУ МЧС РОССИИ ПО РБ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзиситрова, д. 3

тел: (3012) 24-54-69, 24-54-58, 24-77-88

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КЯХТИНСКОМУ И БИЧУРЕКОМУ РАЙОНАМ

671810, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта,

Ул. Свободная, 1, тел: (30112) 92-7-75, 91-6-43

Предписание № 27 / 1 / 11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия

«Кяхтинский психоневрологический интернат».

(полное наименование организации, осуществляющей надзорную деятельность, наименование организации, осуществляющей надзорную деятельность, наименование организации, осуществляющей надзорную деятельность)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Кяхтинского и Бичурекского районов по пожарному надзору (УНДПР ГУ МЧС России по РБ)

(полное наименование органа ГЛН)

№ 27 от 22 августа 2019 года в соответствии с 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 ч. 00 мин. 3 сентября 2019 г. по

13 ч. 00 мин. 3 сентября 2019 г.

в период с 10 ч. 00 мин. 4 сентября 2019 г. по

12 ч. 00 мин. 4 сентября 2019 г.

в период с 10 ч. 00 мин. 17 сентября 2019 г. по

11 ч. 00 мин. 17 сентября 2019 г. проведена плановая проверка:

Государственным инспектором Кяхтинского и Бичурекского района по пожарному надзору майором внутренней службы Шайдуровым Максимом Васильевичем

(полное наименование, фамилия, имя, отчество государственного инспектора государственного инспектора)

Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический интернат» по адресу: 671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Косихина, 3; 671824, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Чинхой, ул. Попова-Пискарева, 3; Интер А.

(полное наименование организации, осуществляющей надзорную деятельность, наименование организации, осуществляющей надзорную деятельность)

совместно с ИО директором АУСОРБ «Кяхтинский ПНИ» Корытовой Е.Н.,

специалистом по охране труда Овезякиным И.И.

(полное наименование, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Представления	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (подпункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, в котором содержатся требования пожарной безопасности, нарушение которых выявлено	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
АУСОО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» с. Усть-Кяхта ул. Колхозная, 3				
1.	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (в том числе электрощитов) обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ.	Пункт 20 НПР	01.07.2020	
2.	Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений объектов проверяемого лица, а именно: Система АПС (СОУ) не соответствует действующим нормам пожарной безопасности: СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009 в частности: 1. Подключение пожарных извещателей и акустических систем выполнено проводом марки КСНБ 12х0,5, что не соответствует нормам ГОСТ 53315-2009 (необходима замена на провод марки FRLS сечением 0,5) 2. Не представлена необходимая документация на установку и системы противопожарной защиты объекта. 3. На путях эвакуации и тамбурах эвакуационных выходов не в полном объеме имеется аварийное освещение. 4. Помещение склада не оборудовано АПС.	Пункты 6, 6.3 НПР; СП 5.13130-2009 п. 13.15.3, п. 13.14.5; п. 14.1, п. 15.2 ГОСТ 53315-2009; СП 3.13130.2009; НПБ 88-2001	01.07.2020	
3.	Проверяемым лицом в отношении объекта защиты не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого из помещений здания (корпуса, помещений производственного и складского назначения), а также в инструкции не отражены следующие вопросы: - порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов; - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и	Пункты 2, 460-461, подпункты «а», «в», «г» пункта 461 НПР; подпункты «а», «к» пункта 23 НПР; п. 62 НПР;	01.07.2020	

пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте здания?

- об исключении хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в горючей упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

- об исключении размещения производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов на чердаках, на технических этажах, в других технических помещениях;

- об исключении хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках;

- об исключении перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?

- об исключении одновременного пребывания более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?

- об исключении одновременного пребывания более 50 человек в помещениях здания IV и V степени огнестойкости (деревянные, деревянные штукатуренные здания) расположенных выше 1-го этажа?

4. Не соответствует требованиям СНиП 21-01-97* ширина марши лестничных ступеней «корпуса Милосердия», здания мастерских, здания администрации предназначенных для эвакуации людей и составляет менее чем 1,35 метра, уклон лестниц более чем 1045 (градусов), высота ступеней более 22 см, ширина проступи, менее 25 см.

(СНиП в РФ
Постановление
Правительства №390
от 25.04.12 п. 24, п.
4.4.2, СП 1.131.30.2009
СНиП 21-01-97*
«Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» п.6.29,
ГОСТ Р53254-2009).

01.07.2020

5. Не соответствует требованиям СНиП 21-01-97* Ширина лестничных площадок лестничных маршах составляет менее 1,35

(СНиП 21-01-97*
«Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» п.6.31)

01.07.2020

6. Ширина эвакуационного выхода на первом этаже «Корпуса Милосердия» здания администрации и мастерских не соответствует требованиям пожарной безопасности и составляет менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пройти

(СНиП 21-01-97 п.
6.16).

01.07.2020

поселки с проживающим на них человеком. 7. Не обеспечено не менее двух эвакуационных выходов из обеденного зала столовой, предназначенного для одновременного пребывания 200-х человек.	(СПиП 21-01-97* : СП 1.13130.2009 : стр 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2020
Чикойское отделение АУСГО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» с. Чикой ул. Новая-Школьная,3 Интер А		
8. Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещений производственного, складского назначения (в том числе электроинструмента) обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны по ПУО	Пункт 2 ПНР	01.07.2020
9. Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений объектов проверяемого лица, а именно:		01.07.2020
Система АПС, СОУ* не соответствует действующим нормам пожарной безопасности (СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009 и др.)	Пункт 61, 63 ПНР: СП 5.13130-2009 п. 13, 13.3, п. 13.14.5; п. 14.1, п. 15.2	
1. Пожарные извещатели в акустических системах выполнены проводом марки КСНВ 12х0,5, что не соответствует нормам ГОСТ 15315-2009, необходимо замена на провод марки PR18 сечением 0,5)	ГОСТ 15315-2009; СП 3.13130.2009; ПНР 88-2004	
2. Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
3. На путях эвакуации и тамбурах эвакуационных выходов не в полном объеме имеется аварийное освещение.		
4. Помещение склада не оборудовано АПС;		01.07.2020
10. Проверяемым лицом в отношении объекта проверки не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого из отделений (здания, корпуса, помещений, производственного и складского назначения), а также в инструкции не отражены следующие вопросы:		
- порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и материалов;	Пункты 2, 460-461, подпункты «ж», «з», «и» пункта 461 ПНР	
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при выводе персонала, охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня);	пункты 462, 463-64 пункта 23 ПНР; п. 62 ПНР	
- использование средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, обеспечение в пожароопасное состояние всех помещений предприятия		

(подразделения)?

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?

- об исключении хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, взрывотехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

- об исключении размещения производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов на чердаках, на технических этажах, в других технических помещениях?

- об исключении хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными и тамбурами, над лестничными площадками;

- об исключении перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?

- об исключении одновременного пребывания более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?

- об исключении одновременного пребывания более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости (деревянные, деревянные каркасные здания) расположенных выше 1-го этажа?

11. Ширина эвакуационных выходов на наружные пожарные лестницы на втором этаже здания не соответствует требованиям пожарной безопасности и составляет менее 1,2 м, но не меньше ширины дверей ФД.1 при наличии эвакуирующихся более 15 чел.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути, через проем или дверь можно было беспрепятственно пропустить носилки с лежащим на них человеком.

12. Не соответствуют требованиям СНиП 21-01-97 ширина марши наружных пожарных лестниц на втором этаже здания и составляет менее чем 1,35 метра, уклон лестниц более чем 1:45, градусов между ступенями более 22 см, ширина проступей, менее 25 см.

13. Не соответствуют требованиям СНиП 21-01-97 Ширина лестничных площадок наружных пожарных лестниц составляет менее 1,35

01.07.2020

(СНиП 21-01-97 п. 6.16)

(П.П. в РФ

Постановления
Правительства №390
от 25.04.2012 г. 2 в. 24. п.
4.1.2, СНиП 1.13130.2009
СНиП 21-01-97*

«Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» п.6.23
ГОСТ 1153784-2009)

(СНиП 21-01-97*
«Пожарная
безопасность зданий и
сооружений» п.6.31)

01.07.2020

01.07.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителя организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кяхтинского и
Бичурского районов по пожарному надзору

Шайдулов М.В.

Подпись для копии (подпись) Государственного инспектора
по пожарному надзору

"17" сентября 2019 г.



Предписание для исполнения получено:

Великий

(подпись)

"17" сентября 2019 г.

ПО-директор АУСОРБ «Кяхтинский ПИИ»
Колылова Е.Н.

(подпись, фамилия, имя, отчество)